

JBC Box 102 z wentylacją (bez sterowania JBC)



Skrzynka JBC-Box 102 służy wyłącznie do sterowania elementami JBC do automatycznego lutowania za pomocą robota przemysłowego. Puszka JBC powinna być zamontowana pionowo i stabilnie, np. na profilu aluminiowym lub ścianie. Skrzynka posiada dużą ilość przyłączy elektrycznych i pneumatycznych - są one łatwo dostępne na spodzie skrzynki. Puszka JBC jest kompatybilna z następującymi komponentami JBC: zmieniacz wkładów, automatyczny podajnik drutu lutowniczego, automatyczna lutownica, automatyczny czyścik grotów lutowniczych oraz zestaw prowadzący do automatycznego podajnika drutu lutowniczego.

- Przyłącze powietrza: osuszone, przefiltrowane i wolne od oleju sprężone powietrze: ciśnienie maks. 6bar/87psi, średnica przewodu zasilającego: 6mm²
- Zasilanie: Kabel do zimnych urządzeń z 230V/50Hz
- Wersja: V1.3
- Połączenia: Gniazdo IEC z wyłącznikiem i bezpiecznikiem 10A T, przyłącze I/O, przyłącze jednostki zasilającej (UCR), przyłącze do podawania drutu lutowniczego, przyłącze do automatycznego czyszczenia końcówek lutowniczych, przyłącze zmieniacza kartridży

(prawa strona), przyłącze zmieniaacza kartridży (lewa strona), przyłącze automatycznej lutownicy (jednostka obrotowa), przyłącze automatycznej lutownicy (uchwyt końcówki), zasilanie sprężonym powietrzem, tłumik przyłączeniowy, interfejs RS-232 do programowania jednostki zasilającej/podawania drutu lutowniczego.

numer pozycji	WL69994
Producent	JBC
Szerokość	400 mm
Wysokość	500 mm
Głębokość	220 mm
Zakres dostawy	• Skrzynka JBC z jednostką zasilającą (UCR), multiplekserem szeregowym (SMR-A), sterownikiem pneumatycznym i wentylatorem filtrującym • Kabel urządzenia zimnego z blokadą • Kabel przyłączeniowy I/O • Kabel 8-pinowy • 2 kable 5-pinowe • 9m wąż pneumatyczny duo czarny/niebieski 4mm² • 3m wąż pneumatyczny niebieski 6mm²
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Ciężar własny	17,5 kg
Napięcie	230 V